

OBRA: HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL - JUNÍN

**H1
3.40**

NOMBRE: PORTÓN ACCESO VEHICULAR


DESCRIPCION: 1 HOJA DE ABRIR

CANTIDAD:

IZQUIERDA: 1

DERECHA: -

TOTAL: 1



MARCO	Chapa doble BWG n° 18, doble contacto	ESPESOR MARCO: S/ sistema.
HOJA	Chapa plegada BWG N° 18, doble contacto con esmalte sintético satinado sobre base de antioxido.	
PAÑO FIJO		
HERRAJES	Accionam.	El correspondiente al sistema de abrir
	Movimiento	El correspondiente al sistema de abrir.
	Seguridad	Cerradura de seguridad.
	Retención	-
UBICACION	Acceso vehicular.	
OBSERVACIONES	Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra	