

OBRA: HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL - JUNÍN

P4

NOMBRE: PUERTA ACCESO A BAÑO DISCAPACITADOS

1.00


DESCRIPCION: PUERTA COMPUESTA POR UNA HOJA DE ABRIR

CANTIDAD:

IZQUIERDA: 2

DERECHA: 1

TOTAL: 3



MARCO	Chapa doblada decapada BWG N° 16. Simple contacto. 3 gramas por jamba. Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido.	ESPESOR MARCO: 17 mm
HOJA	Placa de 45mm de espesor. Bastidor perimetral interior y alma "nido de abeja" 5x5 en mdf con refuerzo para cerradura. Ambas caras enchapadas con lam. a definir. Zócalo de acero inoxidable ambas caras.	
PAÑO FIJO	-	
HERRAJES	Accionam.	Doble balancín reforzado tipo sanatorio con roseta y bocallave. Barral según norma.
	Movimiento	3 Pomelas de bronce platil.
	Seguridad	Cerradura libre ocupado.
	Retención	-
UBICACION	Baños y dormitorio discapacitados	
OBSERVACIONES	Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra	